

Kiwa Polymer Institut GmbH

Quellenstraße 3 65439 Flörsheim-Wicker Tel. +49 (0)61 45 - 5 97 10 Fax +49 (0)61 45 - 5 97 19 www.kiwa.de

Prüfbericht P 8623-4a

Prüfauftrag:

Künstlichen Bestrahlung mittels

Xenonbogenstrahler

von

HydroPurSilan 2K matt

Auftraggeber:

Scheidel GmbH & Co. KG

Jahnstraße 42 96114 Hirschaid

Bearbeiter:

J. Magner

Dipl.-Ing. N. Machill

Bearbeitungszeitraum:

Dezember 2013 - Mai 2014

Datum des Prüfberichtes:

22.08.2014

Dieser Prüfbericht umfasst:

6 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Dieser Prüfbericht ersetzt den Prüfbericht 8623-4 vom 22.08.2014. Die auszugsweise Veröffentlichung des Berichtes und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedarf in jedem Einzelfalle unserer schriftlichen Einwilligung.





INHALTSVERZEICHNIS

1	VORGANG	3
2	PROBENEINGANG	3
3	PROBEKÖRPERHERSTELLUNG	3
4	KÜNSTLICHE BESTRAHLUNG MITTELS XENONBOGENSTRAHLER	4
5	ZUSAMMENFASSUNG	6



1 VORGANG

Das Polymer Institut wurde von der Scheidel GmbH & Co. KG, Hirschaid, beauftragt, die Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung

HydroPurSilan 2K matt

einer künstliche Bestrahlung mittels Xenonbogenstrahler gemäß DIN EN ISO 16474-1 Beschichtungsstoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 1: Allgemeine Anleitung 2013 bzw.

DIN EN ISO 16474-2 Beschichtungsstoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenon-Lichtbogenlampen 2013 untersucht.

Im Anschluss an die Bestrahlung sollten visuell feststellbare Veränderungen der bewitterten Oberflächen beurteilt werden.

2 PROBENEINGANG

Im Polymer Institut gingen am 15.12.2013 folgende Proben ein:

Übersicht 1: Probeneingang

Pos.	Stoffbezeichnung	Komponente	Charge	Menge [kg]
1	HydroPurSilan 2K matt	A	482.2013	2 x 0,65
		В		2 x 0,25

Laut Auftraggeber handelt es sich bei dem Stoff *HydroPurSilan 2K matt* um eine permanente, filmbildende, farblose Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung auf wässriger Polyurethanbasis mit Silanmodifizierung.

3 PROBEKÖRPERHERSTELLUNG

Die Probekörper wurden von einem Mitarbeiter des Polymer Institutes bei Normtemperatur DIN EN 23270 hergestellt.

Das Mischungsverhältnis des Stoffes ist der Übersicht 2 zu entnehmen.

Übersicht 2: Herstellung des Mehrkomponentengemischs

Stoff	Mischungsverhältnis in Volumen			
Stoll	Komponente A	Komponente B		
HydroPurSilan 2K matt	110	40		

Seite - 4 - von 6 Seiten zum Prüfbericht P 8623-4a vom 22.08.2014



Die Stoffe wurden im o. a. Mischungsverhältnis dosiert und mit einem Rührspatel bis zur Homogenität (ca. 2 min) gemischt.

Die Probekörper wurden vor Auftrag des Stoffs *HydroPurSilan 2K matt* mit Dispersionsfarben auf Acrylat- und Silikonharzbasis aus dem Lagerbestand des Polymer Instituts beschichtet.

Der Aufbau und die Verbrauchsmengen gehen aus den folgenden Übersichten hervor.

Übersicht 3: Herstellung der Verbundkörper

		Materialverbrauch in [g/m²] - Mittelwerte -				
Grundkörper		Acrylatfarbe / Silikonharzfarbe	HydroPurSilan 2K ma 1. Lage 2. Lage			
Faserzementplatte	Proben	ca. 300	240		240	
für künstliche Bestrahlung	Referenz		-		-	
Applikationsgerät		Rolle	Rolle			
Wartezeiten		1 Tag 1 Tag		ıg	1 Tag	

Die Aushärtung der Proben erfolgte über 28 Tage bei Normbedingungen DIN EN 23270.

4 KÜNSTLICHE BESTRAHLUNG MITTELS XENONBOGENSTRAHLER

Der Einfluss der Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung auf die UV- und damit Farbbeständigkeit einer farbbeschichteten Oberfläche wurde nach künstlicher Bestrahlung mittels Xenonbogenstrahler gemäß

DIN EN ISO 16474-1 Beschichtungsstoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 1: Allgemeine Anleitung 2013 bzw.

DIN EN ISO 16474-2 Beschichtungsstoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenon-Lichtbogenlampen 2013 untersucht.

Hierzu wurden zwei Faserzementplatten jeweils mit einer Acrylatfarbe und mit einer Silikonharzfarbe beschichtet. Auf jede Hälfte dieser Platten wurde *HydroPurSilan 2K matt* gemäß Übersicht 3 in 2 Arbeitsgängen aufgerollt.

Die Proben wurden nach 28-tägiger Lagerung bei Normtemperatur der künstlichen Bestrahlung ausgesetzt.

Zu jedem Aufbau wurde eine Referenz zwischenzeitlich im Dunkeln bei Normtemperatur aufbewahrt.

Bemerkung:

Nach Auftrag der Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung auf die Dispersionsfarben wurden keine visuell feststellbaren Veränderungen, wie Farb- oder Glanzänderungen, der Oberflächen festgestellt.



Seite - 5 - von 6 Seiten zum Prüfbericht P 8623-4a vom 22.08.2014



Beanspruchung

Expositionszeit:

2000h

Bestrahlungsstärke:

0,51 W/m² bei 340 nm

Schwarz Standard Temperatur:

 $(65 \pm 5)^{\circ}$ C

Lufttemperatur im Prüfraum:

 $(38 \pm 3)^{\circ}$ C

Nach Ablauf der Expositionszeit wurden die bestrahlten Proben visuell auf Veränderungen im Vergleich mit den zwischenzeitlich dunkel gelagerten Proben untersucht.

Ergebnisse:

Mörtelscheibe mit	Farbänderung	Risse, Blasen
Silikonharzfarbe Referenz	keine	keine
Silikonharzfarbe und HydroPurSilan 2K matt	keine	keine
Acrylatfarbe Referenz	keine	keine
Acrylatfarbe und HydroPurSilan 2K matt	keine	keine



5 ZUSAMMENFASSUNG

Im Polymer Institut wurde im Auftrag der Scheidel GmbH & Co. KG, Hirschaid, an der Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung

HydroPurSilan 2K matt

einer künstliche Bestrahlung mittels Xenonbogenstrahler gemäß DIN EN ISO 16474-1 Beschichtungsstoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 1: Allgemeine Anleitung 2013 bzw.

DIN EN ISO 16474-2 Beschichtungsstoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenon-Lichtbogenlampen 2013 untersucht.

Nach der UV-Bewitterung wurden die Oberflächen auf Veränderungen hin untersucht.

Die Ergebnisse werden wie folgt zusammengefasst:

Nach einer künstlichen Bestrahlung mit Xenonbogenstrahlern über 2000h wurde keine visuelle Veränderung der Oberflächen bezüglich Farbe, Risse, Blasen etc. festgestellt. Durch das Vorhandensein des Stoffs *HydroPurSilan 2K matt* wurde die Farboberfläche weder vor noch nach der Bestrahlung verändert.

Flörsheim-Wicker, 22.08.2014

Der Institutsleiter

J. Magner

Die Sachbearbeiterin

Dipl.-Ing. N. Machill